

Werkinstructie RUKRA RK-4057 Schindler LED-kit "halve maantjes"



Werkinstructie: 1.1 2024

Leveringsomvang Schindler ledkit:

- 4x led strip zelf klevend Schindler
- 4x losse driver t.b.v. LED strips
- 1x RK-4018 noodvoeding
- 2m 2x0,75 aansluitsnoer
- 2x wago klem
- Alcoholdoekje

Werkinstructie:


1. Schakel de spanning uit.
2. Verwijder de kappen voorzichtig.
3. Verwijder de oude verlichting.
4. Ontvet het oppervlak met het alcoholdoekje.
5. Monteer de LED strips zoals op het schema staat
6. Trek de bedrading van de LED strips naar de inspectie bak.
7. Sluit de noodvoeding en driver aan op de LED strip die het dichtste bij het COP zit zie schema.
8. Sluit de overige LED strips aan op de overige 3 drivers zie schema.
9. Als alles aangesloten is voeding inschakelen en testen.



Werkinstructie RUKRA RK-4057 Schindler LED-kit "halve maantjes"

Werkinstructie: 1.1 2024

LEDStrip achter schindler kap incl. noodvoeding



LEDStrip achter schindler kap excl. noodvoeding

